

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和2年6月16日（火）

2 確認箇所

Cタンクエリア

3 確認項目

Cタンクエリアのフランジ型タンクの解体工事進捗状況

4 確認結果の概要

Cタンクエリアのフランジ型タンクについては、解体されて溶接型タンクにリプレースされる計画があることから、本日はCタンクエリアのフランジ型タンク解体工事進捗状況を確認した。（前回確認：[平成31年1月25日](#)）

- ・前回確認時は解体工事は開始されていなかったが、本日確認したところ、南東エリア（A群タンク）は2基のタンクが解体中であり、3基のタンクの解体が完了していた。また、北西エリア（B群タンク）は全てのタンクの解体が完了していた。（写真1、図2）
- ・解体が完了した北西エリアの堰内では、堰の解体や基礎の切削工事が実施されていた。（写真2）




図1 福島第一原子力発電所構内概略図




図2 Cタンクエリア配置図
 ※ 矢印は撮影方向、()内の数字は写真番号を示す



(写真1-1)
 南東タンクエリアの状況
 北東側から撮影



(写真1-2)
A4タンク外観
西側から撮影



(写真1-3)
A1タンク外観
最上段のフランジ部分のみ解体済み
東側から撮影



(写真1-4)
北西タンクエリアの状況
北西側から撮影



(写真1-5)
北西タンクエリアの状況
南側から撮影



(写真2)
北西タンクエリアの堰内の状況
南西側から撮影

- 5 プラント関連パラメータ等確認
本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。