

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

### 1 確認日

令和5年2月14日（火）

### 2 確認箇所

- ・2号機主変圧器等解体現場（5号機南側ヤード）
- ・解体品コンテナ収納エリア（土捨て場南造成エリア）

### 3 確認項目

2号機主変圧器等解体作業の進捗状況

### 4 確認結果の概要

5号機南側ヤードにおいて実施されている2号機主変圧器の解体作業等の状況を前回に引き続き確認した。

（図1）（前回確認：[令和4年11月24日](#)）


<2号機主変圧器等解体現場（5号機南側ヤード）の状況>

- ・2号機主変圧器の周囲は、前回確認時と同様に、粉じん飛散防止のためにシート養生されていた。（写真1）
- ・また、主変圧器下部周囲は、前回確認時と同様に、残存する絶縁油（PCB不含有）の漏えいに備え、仮堰が設置されていた。（写真2）
- ・前回確認時に行っていた内部部品（コイル）の解体は終了しており、現地確認時には、内部部品（鉄心）の切断作業が行われていた。

<解体品コンテナ収納エリア（土捨て場南造成エリア）の状況>

- ・エリア内には、養生された解体部材やコンテナなどが仮置きされていた。前回確認時と同様に、内容物の飛散等は確認されなかった。

（写真3）



(図1) 福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1-1)

5号機南側ヤードの解体現場の状況

① (北西側から撮影)

※養生シートの中で2号機主変圧器の解体作業を行っている。



(写真1-2)

5号機南側ヤードの解体現場の状況

② (北側から撮影)



(写真2)  
主変圧器下部の状況  
(養生シート内部を北西側から撮影)



(写真3-1)  
解体品コンテナ収納エリアの状況①  
(南東側から撮影)



(写真3-2)  
解体品コンテナ収納エリアの状況②  
(北東側から撮影)

- 5 プラント関連パラメータ等確認  
本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。