

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

### 1 確認日

令和6年1月22日（月）

### 2 確認箇所

固体廃棄物貯蔵庫第10棟建設予定地


### 3 確認項目

固体廃棄物貯蔵庫第10棟建設工事の進捗状況

### 4 確認結果の概要

廃炉作業において発生する瓦礫等の屋外一時保管を解消するため、固体廃棄物貯蔵庫第10棟の建設工事が進められていることから、工事の進捗状況について確認を行った。なお、固体廃棄物貯蔵庫第10棟はA～C棟の3棟により構成されている。（図1）（前回確認：[令和5年4月14日](#)）

- ・ A棟建設予定地においては、建屋の建設が概ね終了しており、建屋内では設備設置作業が行われていた。（写真1）
- ・ B棟建設予定地においては、建屋南側半分程度の骨組みの設置が完了しており、外壁パネルの一部が設置されていた。（写真2）
- ・ C棟建設予定地においては、基礎設置のためのコンクリート打設作業が行われていた。（写真3）



（図1）福島第一原子力発電所構内概略図




(写真 1 - 1)  
 固体廃棄物貯蔵庫第 1 0 棟 (A 棟)  
 建設予定地の状況  
 (令和 5 年 4 月 1 4 日撮影)



(写真 1 - 2)  
 固体廃棄物貯蔵庫第 1 0 棟 (A 棟)  
 建設予定地の状況  
 (令和 6 年 1 月 2 2 日撮影)



(写真 2 - 1)  
 固体廃棄物貯蔵庫第 1 0 棟 (B 棟)  
 建設予定地の状況  
 (令和 5 年 4 月 1 4 日撮影)



(写真 2 - 2)  
 固体廃棄物貯蔵庫第 1 0 棟 (B 棟)  
 建設予定地の状況  
 (令和 6 年 1 月 2 2 日撮影)



(写真 3 - 1)  
 固体廃棄物貯蔵庫第 1 0 棟 (C 棟)  
 建設予定地の状況  
 (令和 5 年 4 月 1 4 日撮影)



(写真 3 - 2)  
 固体廃棄物貯蔵庫第 1 0 棟 (C 棟)  
 建設予定地の状況  
 (令和 6 年 1 月 2 2 日撮影)



(写真3-3)  
基礎設置のためのコンクリート打設  
作業状況  
(令和6年1月22日撮影)

5 プラント関連パラメータ等確認

本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。