

#### 災害復旧事業全体の進捗状況(令和5年11月30日現在)

工種	査定箇所数 (箇所)	着工箇所数 (箇所)	着工率 (%)	完了箇所数 (箇所)	完 <b>了</b> 率 (%)
道路	2 4	1 7	7 0.8	9	3 7.5
橋梁	1	0	0.0	0	0.0
河川	8 7	8 6	98.8	5 1	5 8.6
合計	1 1 2	1 0 3	9 1.9	6 0	5 3.5

#### 災害復旧事業の進捗状況について(道路)

#### 熱塩加納山都西会津線

耶麻郡西会津町奥川大字飯沢字寺峯地内

復旧延長 **12.0** m

復旧概要 舗装工

進捗率 100.0%







## 杉田川筋

安達郡大玉村大山字川原1号地内

復旧延長 13.0 m復旧概要 積ブロックエ進捗率 100.0%







# 杉田川筋<br/>安達郡大玉村大山字川原 2 号地内復旧延長51.0 m復旧概要積ブロックエ

100.0%

進捗率







#### 杉田川筋

安達郡大玉村大山字大橋平2号地内

復旧延長 75.0m復旧概要 積ブロックエ進捗率 100.0%







#### 杉田川筋

安達郡大玉村大山字前皿久保地内

復旧延長	<b>17.0</b> m
復旧概要	積ブロックエ
進捗率	100.0%







# **濁川筋**喜多方市熱塩加納町加納字朴林甲地內 復旧概要 護岸工 進捗率 100.0%







#### 一ノ戸川筋

喜多方市山都町一ノ木地内

復旧概要

護岸工

進捗率

100.0%







# 宮古川筋 喜多方市山都町蓬莱字中島地内 復旧概要 進捗率 90.0%





