

檜葉町駐在現地確認概要(平成28年8月15日～8月19日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
8月15日	1号機カバー屋根パネル解体片の保管状況の確認	ガレキ一時保管エリアC、F	○1号機カバー屋根パネルの解体片の保管状況を確認した。 がれき保管エリアCに、解体片と思われる鉄骨があった。	13時05分現在
	双葉町側散水地点の状況確認	双葉町側散水地点	○双葉町側散水地点は伐採対象エリアになっていることから、現状を確認した。伐採が進んでおり、散水用ホースが別の場所に設置されていることを確認した。	
	全面マスクフィルター再使用状況の確認	免震重要棟	○全面マスクフィルター再使用の状況を聞き取りした。全面マスクの集塵効率を確認する試験装置を1台追加するとの説明を受けた。	
8月16日	双葉町側(残土捨て場周辺)の状況の確認	残土捨て場	○残土捨て場の定点写真台から周辺の伐採状況を確認した。土捨て場から見て、南から南東にかけて伐採が進み、南西側は伐採されていないことを確認した。	10時15分現在
	ヘリポート建設工事の状況の確認	ヘリポート建設現場	○救急搬送用のヘリポートが設置されることから、工期と現場の状況を確認した。ヘリポート予定地は入退域管理施設の西側の駐車場であった。工期は来年3月末頃までであった。	
8月17日	4m盤雨水カバーの状況確認	1～4号機護岸	○1～4号機護岸への雨水浸透防止カバーの設置状況を確認した。3号機東側および4号機東側にカバーが設置されていることを確認した。	10時25分現在
8月18日	車両整備場の状況の確認	車両整備場	○車両整備場の運用状況を聞き取り、および現場確認した。整備士4名で1日に2～3台ほどの車両を点検しているとの説明を受けた。防護装備を付けたまま点検を行うため、作業環境改善のために局所冷風機が設置されていた。	11時35分現在
8月19日	雑固体廃棄物焼却設備軽油供給配管の漏えいの再発防止対策の確認	雑固体廃棄物焼却施設	○雑固体廃棄物焼却施設に設置されている軽油タンク配管からの漏えいについて、再発防止対策の状況を確認した。安全弁周辺に、接触注意の表示札とオイルパンが設置されていた。また、安全弁キャップ部にコーキングがなされていた。	11時41分現在
	4号機逆洗弁室周辺陥没箇所の状況確認	4号機タービン建屋東側	○4号機逆洗弁室周辺に生じた陥没箇所の現場確認を行った。この周辺では以前にも陥没が生じたことがあり、原因を調査するとの説明を受けた。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。