

檜葉駐在現地確認概要(平成26年6月30日～7月4日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認結果	プラント関連 パラメータ
6月30日	4,000tノッチタンク群状況の確認	4,000tノッチタンク群	○汚染土壌回収地点について、埋め戻し及び転圧が完了し、汚染土壌が撤去されていることを確認。	11時30分現在
	タンクエリア堰内水状況の確認	H1東、B北タンクエリア	○堰内水を移送したことにより、堰内の床面が乾いている状態であることを確認。	
	雨水処理設備処理水散水地点状況の確認	旧展望台西側(MP-8付近)、G4南タンク群西側コンテナ集積エリア、5・6号機北側	○散水地点状況を確認。	
7月1日	H6タンクエリア汚染土壌回収状況の確認	H6タンクエリア	○H6タンクエリア東側基礎外周の汚染土壌について、回収作業状況を確認。	14時55分現在
	雨水処理設備処理水散水地点状況の確認	旧展望台西側(MP-8付近)	○散水地点状況を確認。	
7月2日	地下水バイパス排水状況の確認	免震重要棟集中監視室、一時貯留タンク、排水口	○集中監視室における排水操作(グループ3)を確認。 ○一時貯留タンク移送ライン弁操作状況を確認。 ○排水口からの排水状況を確認。	13時30分現在
	地下水バイパス排水に伴う海水モニタリング試料採取状況の確認	南放水口付近	○海水試料採取状況を確認。	
	雨水処理設備処理水散水地点状況の確認	旧展望台西側(MP-8付近)	○散水地点状況を確認。	
	完成型溶接タンク水切り状況の確認	専用港物揚場	○Dタンクエリア設置予定の完成型溶接タンク4基の水切り状況を確認。	
7月3日	暫定事務棟工事状況の確認	暫定事務棟	○暫定事務棟の工事状況を確認。	15時20分現在
	共用プール地下1階水漏れ現場状況の確認	共用プール	○11時10分頃確認された、共用プール建屋地下1階配管貫通口から水が流入している現場状況を確認。	
	凍土遮水壁工事状況の確認	凍土遮水壁第8ブロック	○凍土遮水壁第8ブロックの工事現場状況を確認。	
7月4日	サブドレン集水設備、サブドレン他水処理設備工事状況の確認	サブドレン集水設備、サブドレン他水処理設備	○サブドレン集水設備、サブドレン他水処理設備設置工事状況を確認。	9時35分現在
	2・3号機海水配管トレンチ接続部止水工事状況の確認	2・3号機海水配管トレンチ接続部止水工事現場	○2・3号機海水配管トレンチ接続部止水工事状況を確認。	
	J1タンクエリア堰内雨水状況の確認	J1タンクエリア	○仮堰高まで余裕があることを確認。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。