

檜葉駐在現地確認概要(平成26年8月24日～8月29日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認結果	プラント関連 パラメータ
8月24日	地下水バイパス排水状況の確認	免震重要棟集中監視室、一時貯留タンク、排水口	<a href="#">○集中監視室における排水操作(グループ3)を確認。</a> <a href="#">○一時貯留タンク移送ライン弁操作状況を確認。</a> <a href="#">○排水口からの排水状況を確認。</a>	-
	地下水バイパス排水に伴う海水モニタリング試料採取状況の確認	南放水口付近	<a href="#">○海水試料採取状況を確認。</a>	
8月25日	2号機海水配管トレンチ止水工事進捗状況の確認	2号機海水配管トレンチ	<a href="#">○2号機海水配管トレンチ止水工事進捗状況を確認。</a>	13時30分現在
	使用済燃料共用プール建屋地下1階配管貫通部止水処理状況の確認	使用済燃料共用プール建屋	<a href="#">○使用済燃料共用プール建屋地下1階配管貫通部止水処理状況を確認。</a>	
8月26日	ダストモニタ追加設置予定地の確認	3号機南側、MP-8	<a href="#">○ダストモニタ追加設置予定地を確認。</a>	10時55分現在
	B・C付替排水路通水試験(ステップ2)状況の確認	B・C付替排水路(水門、排水口付近)	<a href="#">○B・C付替排水路通水試験(ステップ2)状況を確認。</a>	
	地下水ドレン集水設備設置状況の確認	地下水ドレン集水設備(地下水ドレンポンド、地下水ドレン中継タンク)	<a href="#">○地下水ドレン集水設備設置状況を確認。</a>	
8月27日	海底土被覆工事状況の確認	専用港湾内	<a href="#">○海底土被覆工事状況を確認。</a>	13時10分現在
	高性能多核種除去設備検証試験装置漏えい警報発生現場状況の確認	高性能多核種除去設備検証試験装置	<a href="#">○高性能多核種除去設備検証試験装置漏えい警報発生現場状況を確認。</a>	
8月28日	水処理二次廃棄物管理状況の確認	セシウム吸着塔一時保管施設(第一～第四施設)、造粒固化体貯槽(D)排気設備(プロセス主建屋外側)	<a href="#">○水処理二次廃棄物管理状況を確認。</a>	13時40分現在
	2号機海水配管トレンチ躯体外側凍結管施工状況の確認	2号機海水配管トレンチ	<a href="#">○2号機海水配管トレンチ躯体外側凍結管施工状況を確認。</a>	
8月29日	地下水バイパス排水状況の確認	免震重要棟集中監視室、一時貯留タンク、排水口	<a href="#">○集中監視室における排水操作(グループ2)を確認。</a> <a href="#">○一時貯留タンク移送ライン構成状況を確認。</a> <a href="#">○排水口からの排水状況を確認。</a>	13時30分現在
	地下水バイパス排水に伴う海水モニタリング試料採取状況の確認	南放水口付近	<a href="#">○海水試料採取状況を確認。</a>	
	2号機海水配管トレンチ止水工事進捗状況の確認	2号機海水配管トレンチ	<a href="#">○2号機海水配管トレンチ止水工事進捗状況を確認。</a>	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。