

櫛葉駐在現地確認概要(平成27年2月16日～2月20日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
2月16日	地下水バイパス排水状況の確認	免震重要棟集中監視室、一時貯留タンク	○集中監視室における排水操作(グループ1)を確認。 ○一時貯留タンク移送ライン状況を確認。	15時10分現在
	人身災害の発生を受けた安全点検の実施状況確認	2号機タービン建屋、H1・G5タンクエリア	○安全点検による是正処置を行った箇所の実施状況を確認。	
	ガレキ一時保管エリアA1におけるAテント屋根破損の状況確認	ガレキ一時保管エリアA1(Aテント)	○ガレキ一時保管エリアA1におけるAテントの屋根の一部が破損している現場状況を確認。	
2月17日	人身災害の発生を受けた安全点検の実施状況確認	共用プール建屋	○安全点検による是正処置を行った箇所の実施状況を確認。	13時45分現在
	ガレキ一時保管置場の状況確認	E1、E2、P1、P2	○平成26年10月24日運用開始したガレキ一時保管置場(E2・P1・P2エリア)及び隣接するE1エリアの現場状況を確認。	
2月18日	6号機使用済燃料プール冷却浄化系プール入口弁の点検状況の確認	6号機原子炉建屋	○6号機使用済燃料プール冷却浄化系プール入口弁の点検実施状況を確認。	13時45分現在
	人身災害の発生を受けた安全点検の実施状況確認	1・2号機取水口付近	○安全点検による是正処置を行った箇所の実施状況を確認。	
	人身災害の発生を受けた安全点検の実施状況確認	福島第二原子力発電所	○福島第二原子力発電所の安全点検の実施状況を確認。	
2月19日	人身災害の発生を受けた安全点検の実施状況確認	4号機海水配管トレンチ、1号機原子炉建屋北側、免震重要棟西側	○安全点検による是正処置を行った箇所の実施状況を確認。	14時00分現在
	TBM-KYにおける危険予知活動の状況確認	福島第二原子力発電所1号機タービン付属建屋	○福島第二原子力発電所1号機空気圧縮機点検工事のTBM-KYにおける危険予知活動の実施状況を確認。	
	人身災害の発生を受けた安全点検の実施状況確認	福島第二原子力発電所熱交換器建屋	○福島第二原子力発電所の安全点検による是正処置を行った箇所の実施状況を確認。	
2月20日	TBM-KYにおける危険予知活動の状況確認	K1タンクエリア	○K1エリアタンク設置工事のTBM-KYにおける危険予知活動の実施状況を確認。	9時30分現在
	人身災害の発生を受けた安全点検の実施状況確認	西門付近(モニタリングカー付近)、D・K2タンクエリア、サブドレン他水処理建屋	○安全点検による是正処置を行った箇所の実施状況を確認。	
	3号機海水配管トレンチ閉塞工事の状況確認	3号機海水配管トレンチ立坑B・C	○3号機海水配管トレンチ立坑B・Cにおける閉塞材料の充填作業の実施状況を確認。	
	人身災害の発生を受けた安全点検の実施状況確認	福島第二原子力発電所海水熱交換器建屋、水処理建屋、3・4号機廃棄物処理建屋	○福島第二原子力発電所の安全点検による是正処置を行った箇所の実施状況を確認。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。