

櫛葉駐在現地確認概要(平成27年3月9日～3月13日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
3月9日	1～3号機放水口への放射性物質吸着材設置工事の状況確認	1～3号機放水口	○1～3号機放水口の放射性物質吸着材(ゼオライト)の設置工事の現場状況を確認。	14時15分現在
	2号機及び3号機放水路上流側立坑の溜まり水採取状況の確認	2号機及び3号機放水路上流側立坑	○2号機及び3号機放水路上流側立坑の溜まり水の採取作業状況を確認。	
	1号機逆洗ピットの屋根かけ工事の状況確認	1号機逆洗ピット	○1号機逆洗ピットの屋根かけ工事の現場状況を確認。	
	H4東タンクエリア内周堰の配管貫通部からの堰内水漏れ現場状況の確認	H4東タンクエリア	○H4東タンクエリア内周堰配管貫通部に止水処理が施されたことにより堰内水の漏えいが停止している状況を確認。	
3月10日	H4タンクエリア外周堰における滞留雨水水位低下の状況確認	H4北、H4東、H4タンクエリア	○H4タンクエリア外周堰に滞留している雨水の水位が低下していることが確認されたことから、現場の状況を確認。	13時25分現在
	H4東タンクエリア内周堰の配管貫通部からの堰内水漏れ現場状況の確認	H4東タンクエリア	○3月9日の降雨を受けて、H4東タンクエリア内周堰の配管貫通部の状況を確認。	
	K排水路排水溝の状況確認	K排水路排水口	○3月9日の降雨を受けて、K排水路排水口の状況を確認。	
3月11日	H4タンクエリア外周堰における滞留雨水水位低下の状況確認	H4北、H4東、H4タンクエリア	○H4タンクエリア外周堰外側への水の流出が確認された現場の状況を確認。	14時20分現在
	人身災害の発生を受けた安全総点検の実施状況確認	免震重要棟	○安全点検の実施状況を確認。	
3月12日	地下水バイパス排水状況の確認	免震重要棟集中監視室、一時貯留タンク	○集中監視室における排水操作(グループ3)を確認。 ○一時貯留タンク移送ライン状況を確認。	15時15分現在
	第二モバイル型ストロンチウム除去装置運転状況の確認	第二モバイル型ストロンチウム除去装置	○第二モバイル型ストロンチウム除去装置4系統の運転の状況を確認。	
	人身災害の発生を受けた安全総点検の実施状況確認	免震重要棟	○安全点検の実施状況を確認。	
	フランジタンク低板補修作業の状況	免震重要棟	○H9、H9西タンクエリアにおけるフランジタンク低板補修作業の進捗状況を確認。	
3月13日	B・C排水路の清掃状況の確認	C排水路側溝	○C排水路側溝の清掃の実施状況を確認。	14時20分現在
	K排水路における浄化材の試験設置状況の確認	K排水路暗渠内	○K排水路のゼオライト土嚢及びモール状吸着材の設置状況を確認。	
	H4タンクエリア周辺におけるベータ線高線量箇所状況の確認	H4北、H4東、H4エリア	○H4タンクエリア北西側土堤堰及び南西側土堤堰のベータ線高線量箇所の状況を確認。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。