

檜葉駐在現地確認概要(平成27年10月13日～10月16日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
10月13日	地下水ドレンポンドのサンプリング状況の確認	地下水ドレンポンド	○地下水ドレンポンド(C、D、E)の地下水のサンプリング実施状況を確認。	11時25分現在
	フランジ型タンク解体工事の状況確認	H1東タンクエリア、H2タンクエリア	○フランジ型タンク(H1東-B2タンク)解体状況を確認。	
10月14日	覆土式一時保管施設第3槽の状況確認	覆土式一時保管施設第3槽	○覆土式一時保管施設第3槽の緩衝材設置工事の進捗状況を確認。	13時30分現在
	伐採木一時保管槽の追設状況の確認	ガレキ・伐採木保管エリア(Gエリア)	○ガレキ・伐採木保管エリア(Gエリア)の伐採木一時保管槽追設28槽分の工事の進捗状況を確認。	
10月15日	5・6号機主排気筒ドレンサンピットの状況確認	免震重要棟	○5・6号機主排気筒ドレンサンピットの調査実施状況(水位測定、水質分析)を確認。	15時05分現在
	3号機使用済燃料プール内のCUW F/Dハッチ蓋の撤去状況確認	3号機原子炉建屋西側	○3号機使用済燃料プール内のガレキ撤去におけるCUW F/Dハッチ蓋の撤去作業の実施状況を確認。	
	H2タンクエリアブルータンクの撤去状況確認	H2タンクエリア	○10月14日から作業が開始されたH2タンクエリアブルータンクの撤去作業の実施状況を確認。	
	建屋滞留水移送設備の稼働状況確認	免震重要棟集中監視室	○10月6日から運用が開始された建屋滞留水移送設備の運用状況を確認。	
10月16日	1号機原子炉建屋カバー屋根パネルの状況確認	専用港物揚場	○1号機原子炉建屋カバー屋根パネルの保管状況及び表面汚染密度等の測定状況を確認。	13時30分現在
	フランジ型タンク解体工事の状況確認	H1東タンクエリア、H2タンクエリア	○フランジ型タンク(H1東-B3タンク)解体状況を確認。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。