

檜葉駐在現地確認概要(平成28年1月12日～1月15日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
1月12日	覆土式一時保管施設(第3槽、第4槽)の状況確認	覆土式一時保管施設(第3槽、第4槽)	○覆土式一時保管施設(第3槽、第4槽)の設置工事の進捗状況を確認。	13時15分現在
	H2タンクエリアフランジ型タンク解体作業の状況確認	H2タンクエリア	○フランジ型タンク(H2-B4タンク)2段目側板の解体撤去作業の実施状況を確認。	
1月13日	1号機建屋カバー支障鉄骨撤去状況の確認	免震重要棟リモート室、1・2号機開閉所前	○1号機建屋カバー支障鉄骨撤去作業の実施状況を確認。	10時10分現在
	2号機X-6ペネ床研削時のダスト飛散事象の対応状況確認	免震重要棟	○2号機X-6ペネ床研削時のダスト飛散事象発生時の状況及び対策検討状況を確認。	
	モニタリングポスト(MP-7)ダスト濃度上昇の状況確認	モニタリングポスト(MP-7)局舎周辺	○1月13日に発生したモニタリングポスト(MP-7)のダストモニタ高警報発生に伴う局舎周辺の状況を確認。	
1月14日	海側遮水壁の状況確認	海側遮水壁	○海側遮水壁閉合による地下水位の上昇に伴い周辺のフェーシング面に発生した亀裂・沈下状況及び対策の実施状況を確認。	13時45分現在
	K排水路付替工事の実施状況確認	K排水路付替工事箇所	○K排水路付替工事の進捗状況を確認。	
	新設排水路建設工事の実施状況確認	新設排水路建設工事箇所	○新設排水路建設工事の進捗状況を確認。	
1月15日	固体廃棄物貯蔵庫(第9棟)設置工事の状況確認	固体廃棄物貯蔵庫(第9棟)	○固体廃棄物貯蔵庫(第9棟)の設置工事の実施状況を確認。	13時15分現在
	フランジ型タンク解体工事の状況確認	H2タンクエリア、H4東タンクエリア	○フランジ型タンク(H2-B4タンク)の解体撤去作業の実施状況を確認。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。