

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

平成30年 7月 6日（金）

2 確認箇所

H5タンクエリア(H5、H5北)

3 確認項目

H5タンクエリアのタンクの解体・建設状況

4 確認結果の概要

H5タンクエリアのフランジ型タンクの解体、溶接型タンクの建設状況を確認した。

- ・H5北タンクエリアでは、全てのフランジ型タンクの撤去が終了していた。(写真1)
- ・H5タンクエリアでは、溶接型タンクが建設中であった。(写真2)
- ・タンクが設置されていない場所の一部においては、コンクリートが打設されている場所があり、基礎工事も進捗していた。(写真3) また、堰(内堰、外堰)も一部施工されていた。(写真3-2)



(写真1-1) 撤去前フランジ型タンク。平成30年4月27日撮影



(写真1-2) フランジ型タンクが撤去された様子(点線内)。平成30年7月6日撮影。(写真1-1)の赤枠内のタンクが撤去されていた。



(写真2) 建設中の溶接型タンク



(写真3-1) 基礎工事の様子



(写真3-2) 基礎工事の様子。小型バス
駐車場所付近まで基礎工事が進捗し
ている。また、右側に堰が見える。

5 プラント関連パラメータ等の確認

各パラメータについて、前日と比べ有意な変動は確認されなかった。