

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

平成31年2月18日（月）

2 確認箇所

1～4号機共用ボイラ建屋


3 確認項目

1～4号機共用ボイラ建屋の現況

4 確認結果の概要

解体が計画されている1～4号機共用ボイラ建屋の現況を確認した。

- 1～4号機共用ボイラ建屋は、2号機原子炉建屋の南西側に位置しており、鉄骨2階建て建物の外壁は一部剥がれ落ちていた。（写真1）
- 建物内部に設置されていたボイラ及び附属設備は震災以降使用されていなかったが、震災後に建物の一面に設置された2号機原子炉建屋の排気設備は、現在も使用されていた。
- 東京電力によると、2号機原子炉建屋の排気設備は残し、建屋、ボイラ及び関連設備を解体する計画であり、今後、具体的な解体計画を作成することであった。



（写真1）

2号機原子炉建屋南西側から撮影

5 プラント関連パラメータ等の確認

各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。