

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

平成30年 7月12日 (木)

2 確認箇所

H1東タンクエリア近傍

3 確認項目

H1東タンクエリア近傍の雨水回収タンクの設置状況

4 確認結果の概要

H1東タンクエリアの西隣における雨水回収タンクの設置工事の進捗状況を確認した。(前回確認；[平成30年3月6日](#))

- ・前回確認時、溶接型の雨水回収タンク3基が据付されたものの、堰の設置工事が未着手であったが、本日確認時はタンク廻りにコンクリート製の堰が完成しており(写真1)、3基ともタンク天板に降った雨水を排水するための配管が敷設されていた。(写真2)
- ・今後、受入配管及び払出配管の敷設工事を行っていくものと思われた。



(写真1)



(写真2)

5 プラント関連パラメータ等の確認

各パラメータについて、前日と比べ有意な変動は確認されなかった。