

# 福島第一原子力発電所現地確認報告書

## 1 確認日

令和2年10月16日（金）

## 2 確認箇所

- ・ 2、3号機原子炉建屋間道路
- ・ 2号機タービン建屋東側


## 3 確認項目

2、3号機周辺のフェーシング工事等の状況

## 4 確認結果の概要

土壌へ沈着した放射性物質からの放射線の遮蔽や、地表面に降った雨が地下水となって原子炉建屋等へ流入することの抑止を目的として、原子炉建屋周辺では継続的にフェーシング工事が行われている。2、3号機原子炉建屋間道路のフェーシング工事が完了したことから、当該地点を確認し、周辺のフェーシング工事の状況についても併せて確認した。（図1）

- ・ 2、3号機原子炉建屋間道路はフェーシング工事が完了していた。また、2号機原子炉建屋南側ヤードに隣接する部分には敷き鉄板が設置されていた。（写真1）
- ・ 2号機タービン建屋東側にてフェーシング工事が実施されており、L型擁壁の設置やコンクリートの打設が進んでいた。（写真2）



（図1）福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1-1) 2、3号機間原子炉建屋間道路 東側の状況



(写真1-2) 2、3号機間原子炉建屋間道路 西側の状況



(写真2-1) 2号機タービン建屋東側の状況1



(写真2-2) 2号機タービン建屋東側の状況2



(写真2-3) 2号機タービン建屋東側の状況3

- 5 プラント関連パラメータ等確認  
本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。