

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

### 1 確認日

令和5年4月3日（月）

### 2 確認箇所

- ・ 固体廃棄物貯蔵庫第1棟南側（瓦礫類一時保管エリアn）
- ・ 固体廃棄物貯蔵庫第9棟北側

### 3 確認項目

仮設集積場所解消の状況

### 4 確認結果の概要

東京電力は、廃棄物管理の適正化を行う中で、構内に増加していた廃棄物の仮設集積を令和5年3月までに最小化するとの計画を示していた。

固体廃棄物貯蔵庫第1棟（以下「第1棟」という。）南側の仮設集積場所は、隣接する瓦礫類一時保管エリア（以下「一時保管エリア」という。）nに組み入れる形で解消し、固体廃棄物貯蔵庫第9棟（以下「第9棟」という。）北側の仮設集積場所は、廃棄物を他の一時保管エリアに移動することで解消する予定としていたため、これらの仮設集積場所の状況を確認した。（前回確認：令和4年12月1日（一時保管エリアn）、令和4年12月2日（第9棟北側））


＜一時保管エリアnの状況＞

- ・ 前回確認時、第1棟南側には、コンテナやフォークリフトなどの機材が置かれている状況だったが、今回確認したところ、一時保管エリアnとして区画され、シート養生された状態のコンテナが多数置かれていた。
- ・ 一時保管エリアnの他の状況も確認したところ、前は養生されていなかったコンテナがすべて養生されており、ロープで固縛されていた。

（写真1）

＜第9棟北側の状況＞

- ・ 前回確認時、第9棟北側には多数のコンテナが仮置きされている状態だったが、今回確認したところ、ほぼ全てのコンテナは移動されており、コンテナ5基が仮置きされていた。（写真2）（写真3-1）
- ・ 以前から仮置きされていたクレーンなどの重機はそのままだった。他に、ポンベが仮置きされていた。（写真3-2）（写真3-3）



(図1) 福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1-1)  
第1棟南側の状況 (北西側から撮影)  
(令和4年12月1日撮影)



(写真1-2)  
第1棟南側の状況 (北西側から撮影)  
(令和5年4月3日撮影)



(写真1-3)  
一時保管エリアnの状況  
(令和4年12月1日撮影)



(写真1-4)  
一時保管エリアnの状況  
(令和5年4月3日撮影)



(写真2-1)  
第9棟北側の状況  
(令和4年12月2日撮影)



(写真2-2)  
第9棟北側の状況  
(令和5年4月3日撮影)



(写真3-1)  
第9棟北側におけるコンテナ仮置き  
状況



(写真3-2)  
第9棟北側におけるクレーン等の仮  
置き状況



(写真3-3)  
第9棟北側におけるポンベの仮置き  
状況

- 5 プラント関連パラメータ等確認  
本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。