

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

### 1 確認日

令和5年7月6日（木）

### 2 確認箇所

第二土捨て場（構内保管車両保管場所）

### 3 確認項目


構内保管車両残油回収作業の状況

### 4 確認結果の概要

第二土捨て場の一角に構内保管車両の燃料油を抜油固化する設備が設置されたことから、状況の確認を行った。

（前回確認：[令和5年2月15日](#)）（図1）

- ・燃料油の抜き取り作業を行う設備が2箇所設置されていた。（写真1）
- ・燃料油と凝固剤を混合して凝固させる作業を行う設備が設置されていた。（写真2）
- ・各作業を行う場所は単管パイプで区画されており、火気厳禁の標識及び消火器が設置されていた。（写真3）



（図1）福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1)  
燃料油を抜油する設備の外観  
(北西側から撮影)



(写真2)  
燃料油を固化する設備の外観  
(北側から撮影)



(写真3-1)  
火気厳禁標識の設置状況



(写真3-2)  
消火器の設置状況

- 5 プラント関連パラメータ等確認  
本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。