


（5）夫沢・熊川2km　セシウム-137濃度の推移

※白抜きは検出下限値未満