

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和5年12月18日（月）

2 確認箇所

サブドレン集水タンク設置工事現場（ろ過水タンク西側エリア）


3 確認項目

T.P.33.5m盤におけるサブドレン集水タンク設置工事の状況

4 確認結果の概要

津波対策の一環として、T.P.2.5m盤（防潮堤の外側）に設置されているサブドレン集水設備の機能を高台のT.P.33.5m盤に移転するため、ろ過水タンク西側エリアで実施されているサブドレン集水タンク設置工事の進捗状況を確認した。（図1）（前回確認：[令和5年7月13日](#)）

- ・T.P.33.5m盤には10基の溶接型タンクが設置される計画であるが、前回確認時よりも1基多い6基のタンクが組み立てられた状態で工事が中断していた。（写真1）
- ・タンク底部のマンホールの蓋は塞がれており、「立入禁止」の表示が掲示されていた。（写真2）
- ・資機材類は整理整頓されており、養生シートの飛散や捲れは確認されなかった。（写真3）



（図1）福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1)
サブドレン集水タンク設置工事現場
の概観（北側から撮影）



(写真2)
タンク下部のマンホールの状況



(写真3-1)
資機材（旋回梯子の部材）の保管状
況



(写真3-2)
資機材の保管状況

- 5 プラント関連パラメータ等確認
本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。