



記者発表資料 2枚

令和7年4月18日
福島県相双建設事務所

宇多川（相馬市北飯渕地内）における油流出について

宇多川の岩ノ子堰（相馬市北飯渕地内）付近において油膜が確認されました。

油の発生原因は調査中です。

現在、油の拡散防止の対策を行っており、下流への拡散は確認されておらず、漁業等への被害も報告されておられません。

引き続き、降雨時における監視を強化するなど、油の拡散防止に万全を期すとともに、油の発生箇所及び原因を早急に調査し、今後の対応を検討してまいります。

1 内容

(1) 場所

宇多川 岩ノ子堰付近（相馬市北飯渕川前地内）

※ 松川浦から上流に約2.8km

(2) 被害状況

現時点において被害は確認されておられません。

(3) 応急対応

オイルフェンスを4重に設置するとともに、オイル吸着マットにより油を回収することで下流への油の拡散を防止しております。


(4) 今後の対応

現在、油の発生箇所の特定及び原因を調査しており、その結果に基づき今後の対応を検討してまいります。

【問い合わせ先】

福島県相双建設事務所（担当者）事業部長 高橋章行

電話 0244-26-1203（直通）



○油流出箇所



出典：国土地理院地図

■ 県のホームページで、復旧・復興情報をご覧になれます。

ふくしま復興 インフラ

検索

