

9月関東・東北豪雨時のタイムラインについて




福島県南会津建設事務所
企画調査課 課長 丸山泰人

施工場所:南会津建設事務所管内

1. はじめに

平成27年9月関東・東北豪雨では、台風第18号から変わった低気圧に向けて南から流れ込む湿った風と、台風第17号から流れ込む湿った風の影響により、多数の線状降水帯が次々と発生した。これによって、気象庁館岩観測所の最大24時間降水量は観測史上1位となる262mmを記録など、南会津町の旧田島町と旧館岩村では記録的な大雨となり、道路崩壊や河川堤防決壊・越水など甚大な被害が発生した。



災害発生時にはこれらを物理的に防ぐことは困難であり、通行規制や避難行動によって人的被害を如何に防いでいくかが重要となる。このため、今回の経験を今後の危機対応に活かすため、降雨量や水位の変動状況と災害発生状況を時系列で整理したタイムラインを館岩川と桧沢川で作成することとした。


2. 内容

平成27年9月関東・東北豪雨災害タイムライン(館岩川・国道352号沿い)

館岩川の水位と時間降水量(館岩観測所)		気象等の状況	通行規制状況	避難状況等													
0m	0.5m	1m	1.5m	2m	2.5m	3m	3.5m	4m	4.5m	5m	5.5m	6m	6.5m	7m	7.5m	8m	
2015/9/9 0:00	1	0.060															
2015/9/9 1:00	0.5	0.061	水														
2015/9/9 2:00	2	0.081	防														
2015/9/9 3:00	4	0.083	回														
2015/9/9 4:00	6.5	0.085	待														
2015/9/9 5:00	6.5	0.261	機														
2015/9/9 6:00	3.5	0.29	82														
2015/9/9 7:00	2	0.31	96														
2015/9/9 8:00	1.5	1.00	水														
2015/9/9 9:00	1.80	1.35	氾														
2015/9/9 10:00	2.02	1.84	注														
2015/9/9 11:00	2.05	2.09	意														
2015/9/9 12:00	3	0.88	水														
2015/9/9 13:00	6.5	0.94	位														
2015/9/9 14:00	8	1.02	2.23														
2015/9/9 15:00	3	1.11	2.45														
2015/9/9 16:00	19.26	2.76															
2015/9/9 17:00	10	1.36	3.14														
2015/9/9 18:00	14.51	3.37															
2015/9/9 19:00	9	1.60	3.45														
2015/9/9 20:00	12.5	1.72	2.02														
2015/9/9 21:00	15.9	1.88	3.48														
2015/9/9 22:00	2.02	3.87															
2015/9/9 23:00	13.5	2.17	4.24														
2015/9/10 0:00	1	2.36	4.83														
2015/9/10 1:00	3.5	2.45	5.15														
2015/9/10 2:00	10	2.55	6.82														
2015/9/10 3:00	16	2.71	6.78														
2015/9/10 4:00	4.5	2.76	7.26														
2015/9/10 5:00	8.5	2.84	累計雨量														
2015/9/10 6:00	4	2.88	5.33														
2015/9/10 7:00	3	2.91	4.82														
2015/9/10 8:00	2	2.93	4.30														
2015/9/10 9:00	8.5	3.02	4.14														
2015/9/10 10:00	7.5	3.08	3.70														
2015/9/10 11:00	4.5	3.14	6.61														
2015/9/10 12:00	1.5	3.18	5.55														
2015/9/10 13:00	0.5	3.18	5.67														
2015/9/10 14:00	0	3.18															
2015/9/10 15:00	0	2.98															
2015/9/10 16:00	0	時間降雨量	83.16														
2015/9/10 17:00	5m	10m	15m	20m													
2015/9/10 18:00																	
2015/9/10 19:00																	
2015/9/10 20:00																	
2015/9/10 21:00																	
2015/9/10 22:00																	
2015/9/10 23:00																	

聞き取り相手:たのせ区長、館岩総合支所宇都宮主査
記録出典:南会津建設・山口土木活動記録

《タイムラインから垣間見えた事柄》
ある累計雨量を境に水・土砂災害が多発した！



3. おわりに

災害事象をタイムラインで表すことによって、水・土砂災害が多発し始める累計雨量の存在が垣間見えた。この累計雨量は地域によって異なり、また、連続降雨時間によっても変動すると思われることから、今後、このようなタイムラインを蓄積することが、避難行動の目安となる「危険な累計雨量」の設定に繋がると思われる。