

○ 屋外キャノピー雨水枡の一部破損及び敷石段差の発生

雨水枡及び周囲敷石に破損(割れ、浮き、段差)が確認された。敷石にぐらつきや段差が生じており、専門業者による修繕が必要である。(段差部分にカラーコーン設置)

破損及び段差発生箇所 雨水枡破損箇所及び敷石段差



破損及び段差発生箇所



雨水枡破損箇所及び敷石段差