

状況確認ルート図

平成23年9月22日（木）
13時00分～14時30分

- ①：1号機外観確認（免震重要棟近傍の高台より視察）
- ②：使用済みベッセル・一時保管施設
- ③：南側透過防止堤
- ④：1～4号機海側設備（ガレキ撤去状況視察）
- ⑤：1号機原子炉建屋カバー設置状況
- ⑥：ガレキ集積テント
- ⑦：ガレキ保管コンテナ仮置き状況

