

福島第一原子力発電所汚染水貯留タンクエリアの堰内雨水の溢水
に伴う緊急的なモニタリングについて

平成25年10月21日

福島県放射線監視室

福島第一原子力発電所において、昨日（10月20日）の大雨により汚染水貯留タンクエリアの堰内の雨水が溢水したことに關して、本日（21日）、下記のとおり緊急的に福島第一原子力発電所周辺海域におけるモニタリングを行いますので、お知らせします。

また、毎月実施している福島第一原子力発電所周辺海域モニタリング（船舶から採水する6地点）の10月分は、本日（21日）実施予定としておりましたが、波浪の影響により延期（実施日未定）とします。

記

1 緊急対応（追加の調査）

- (1) 日 時 平成25年10月21日（月）午後1時頃（予定）
 - (2) 調査地点 南放水口付近（C排水路の出口付近） 1地点
 - (3) 採水方法 陸側から採水
 - (4) 調査項目 γ 線放出核種、トリチウム、全ベータ放射能 3項目
- ※ 現地の波浪の状況により、海水を採取できない場合もあります。

2 通常監視（毎月の調査）

- (1) 日 時 平成25年10月下旬（実施日は未定）
- (2) 調査地点 南放水口付近、北放水口付近、取水口付近（港湾出入口）
発電所沖合2km、熊川・夫沢沖2km、前田川沖2km 6地点
- (3) 採水方法 船舶から採水
- (4) 調査項目 γ 線放出核種、トリチウム、全ベータ放射能、
ストロンチウム、プルトニウム 5項目

※ 測定結果については、順次、公表してまいります。

緊急的なモニタリングの調査地点図
(10月21日の陸側からの採水地点)

平成25年10月21日
福島県放射線監視室

採水地点 (10月3日及び17日と同じ地点)

