

桑折町の除染実施状況






住宅除染進捗図(平成28年4月完了)

面的除染終了



「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。(承認番号 平26情複、第437号)」

計画数に対する除染の進捗状況(平成28年10月完了)



表土剥ぎ取り状況



屋根拭き取り状況

仮置場の整備状況(平成28年12月末時点)

搬入済み 7ヶ所
搬入中 28ヶ所
搬入前 3ヶ所



根岸熊ノ前仮置場



南郷前田仮置場