

福島県環境放射線モニタリング・メッシュ調査(第10回)結果  
(平成29年4月20日～7月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	調査地点	(参考) 世界測地系(60進法) 緯度(北緯)			(参考) 世界測地系(60進法) 経度(東経)			調査月日	測定値 (単位: $\mu\text{Sv/h}$ ) (測定高さ: 1m)		備 考
			緯度(北緯)	分	秒	経度(東経)	分	秒		今回 調査 結果	第9回 調査 結果	
1049	玉川村	岩法寺柳作(1)	37°	14'	35.07"	140°	24'	46.10"	4月24日	0.10	0.10	県道141号線沿い 須賀川市との境界付近
1050	玉川村	岩法寺柳作(2)	37°	14'	33.79"	140°	24'	47.05"	4月24日	0.09	0.09	県道141号線沿い 福島空港公園緑のスポーツ エリア出入口付近
1051	玉川村	四辻新田東野	37°	14'	33.57"	140°	30'	50.13"	4月24日	0.12	0.13	
1052	玉川村	四辻新田諏訪平(1)	37°	14'	53.08"	140°	29'	45.68"	4月24日	0.11	0.12	県道40号線沿い 須賀川市との境界付近
1053	玉川村	四辻新田諏訪平(2)	37°	14'	29.91"	140°	29'	29.80"	4月24日	0.14	0.14	県道40号線沿い
1054	玉川村	竜崎滝山	37°	14'	47.01"	140°	23'	23.24"	4月24日	0.08	0.10	国道118号線沿い 乙字大橋付近
1055	玉川村	四辻新田川久保	37°	13'	53.28"	140°	29'	35.05"	4月24日	0.12	0.13	県道40号線沿い
1056	玉川村	山新田河平	37°	13'	11.91"	140°	29'	20.46"	4月24日	0.11	0.12	県道40号線沿い 河平集会所付近
1057	玉川村	北須釜奥撫	37°	13'	15.33"	140°	28'	07.45"	4月24日	0.12	0.13	
1058	玉川村	北須釜小泉	37°	13'	19.95"	140°	27'	09.84"	4月24日	0.09	0.10	県道138号線沿い 小泉バス停付近
1059	玉川村	北須釜はばき田	37°	13'	27.88"	140°	26'	06.48"	4月24日	0.11	0.12	県道63号線・県道208号線交差点付近
1060	玉川村	北須釜山田	37°	13'	05.62"	140°	26'	10.82"	4月24日	0.10	0.11	県道63号線沿い
1061	玉川村	北須釜森殿	37°	13'	04.51"	140°	26'	53.74"	4月24日	0.08	0.08	県道138号線沿い 須賀川消防署玉川派出所 付近
1062	玉川村	岩法寺宮ノ前(1)	37°	13'	20.56"	140°	25'	06.95"	4月21日	0.10	0.11	県道208号線沿い 道の駅たまかわ付近
1063	玉川村	竜崎四斗蔭	37°	13'	43.93"	140°	24'	07.22"	4月21日	0.09	0.09	県道208号線・国道118号線交差点付近
1064	玉川村	岩法寺湯神前	37°	13'	42.34"	140°	24'	29.08"	4月21日	0.09	0.10	県道208号線沿い
1065	玉川村	岩法寺宮ノ前(2)	37°	13'	29.83"	140°	24'	46.79"	4月21日	0.09	0.10	県道208号線沿い
1066	玉川村	岩法寺藤岡	37°	13'	28.16"	140°	24'	23.15"	4月21日	0.10	0.09	県道141号線沿い
1067	玉川村	中道上	37°	13'	02.14"	140°	24'	19.94"	4月21日	0.09	0.09	県道141号線・国道118号線交差点付近
1068	玉川村	山小屋二本栢	37°	12'	50.54"	140°	29'	15.60"	4月21日	0.11	0.13	県道40号線沿い
1069	玉川村	南須釜狸穴(1)	37°	12'	21.29"	140°	28'	33.72"	4月21日	0.11	0.13	県道42号線沿い
1070	玉川村	南須釜狸穴(2)	37°	12'	16.79"	140°	28'	50.06"	4月24日	0.11	0.11	県道40号線沿い
1071	玉川村	南須釜早坂	37°	12'	13.69"	140°	28'	50.10"	4月24日	0.09	0.10	県道40号線沿い
1072	玉川村	南須釜後八又	37°	12'	30.99"	140°	27'	15.73"	4月25日	0.10	0.10	県道138号線・県道42号線交差点付近
1073	玉川村	南須釜六反田	37°	12'	29.37"	140°	27'	31.58"	4月25日	0.10	0.10	県道42号線沿い
1074	玉川村	南須釜北ノ宿	37°	12'	27.42"	140°	27'	14.73"	4月25日	0.09	0.10	県道63号線沿い 北の宿バス停付近
1075	玉川村	南須釜作田	37°	12'	40.25"	140°	26'	16.89"	4月25日	0.10	0.10	県道42号線沿い
1076	玉川村	吉中下	37°	12'	18.26"	140°	26'	17.95"	4月25日	0.09	0.10	県道42号線沿い 吉野中央橋付近
1077	玉川村	小高大谷地(1)	37°	12'	27.81"	140°	24'	59.72"	4月25日	0.09	0.10	県道42号線沿い 村民グラウンド付近
1078	玉川村	小高大谷地(2)	37°	12'	22.65"	140°	25'	16.58"	4月25日	0.09	0.11	県道42号線沿い
1079	玉川村	小高古川田	37°	12'	42.59"	140°	24'	01.38"	4月25日	0.08	0.10	県道42号線沿い 矢吹町との境界付近
1080	玉川村	蘇生羽根石	37°	12'	27.37"	140°	24'	28.70"	4月25日	0.09	0.09	県道42号線沿い コメリ付近
1081	玉川村	南須釜千五沢	37°	11'	53.07"	140°	29'	11.75"	4月25日	0.10	0.11	県道40号線沿い
1082	玉川村	川辺武道	37°	11'	20.46"	140°	25'	11.25"	4月25日	0.10	0.12	県道284号線沿い

※「第9回調査結果」とは、平成28年5月12日から7月22日に実施した福島県環境放射線モニタリング調査(メッシュ調査第9回)結果における測定値。