

福島県環境放射線モニタリング・メッシュ調査(第11回)結果  
(平成30年4月20日～7月5日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

| No. | 市町村 | 調査地点   | (参考)<br>世界測地系(60進法)<br>緯度(北緯) |     |        | (参考)<br>世界測地系(60進法)<br>経度(東経) |     |        | 調査月日  | 測定値<br>(単位: $\mu$ Sv/h)<br>(測定高さ: 1m) |                  | 備 考                         |
|-----|-----|--------|-------------------------------|-----|--------|-------------------------------|-----|--------|-------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------|
|     |     |        |                               |     |        |                               |     |        |       | 今回<br>調査<br>結果                        | 第10回<br>調査<br>結果 |                             |
| 924 | 鏡石町 | 蒲之沢町   | 37°                           | 16′ | 36.16″ | 140°                          | 21′ | 30.00″ | 4月24日 | 0.15                                  | 0.15             | 県道67号線・国道118号線交差点付近         |
| 925 | 鏡石町 | 大池     | 37°                           | 16′ | 01.74″ | 140°                          | 21′ | 15.57″ | 4月24日 | 0.09                                  | 0.11             | 国道4号線沿い                     |
| 926 | 鏡石町 | 深内町    | 37°                           | 16′ | 35.42″ | 140°                          | 20′ | 36.14″ | 4月24日 | 0.11                                  | 0.10             | 牛乳山乳石道祖神出入口付近               |
| 927 | 鏡石町 | 仁井田    | 37°                           | 15′ | 27.69″ | 140°                          | 20′ | 02.95″ | 4月24日 | 0.10                                  | 0.09             | 県道289号線沿い 仁井田公民館付近          |
| 928 | 鏡石町 | 本町(2)  | 37°                           | 15′ | 04.47″ | 140°                          | 20′ | 48.99″ | 4月24日 | 0.09                                  | 0.10             | 鏡石駅付近                       |
| 929 | 鏡石町 | 成田東    | 37°                           | 14′ | 16.58″ | 140°                          | 23′ | 07.22″ | 4月24日 | 0.09                                  | 0.07             | 県道283号線沿い 下川橋付近             |
| 930 | 鏡石町 | 成田(1)  | 37°                           | 14′ | 03.89″ | 140°                          | 23′ | 04.53″ | 4月24日 | 0.09                                  | 0.10             | 県道283号線沿い                   |
| 931 | 鏡石町 | 旭町     | 37°                           | 14′ | 45.50″ | 140°                          | 21′ | 03.02″ | 4月24日 | 0.10                                  | 0.10             | 須賀川消防署鏡石分署付近                |
| 932 | 鏡石町 | 羽鳥(1)  | 37°                           | 14′ | 16.83″ | 140°                          | 21′ | 31.35″ | 4月24日 | 0.10                                  | 0.09             | 豊郷構造改善センター付近                |
| 933 | 鏡石町 | 豊郷     | 37°                           | 14′ | 08.95″ | 140°                          | 21′ | 40.99″ | 4月24日 | 0.10                                  | 0.09             | 県道288号線沿い                   |
| 934 | 鏡石町 | 東町     | 37°                           | 14′ | 39.90″ | 140°                          | 20′ | 41.78″ | 4月24日 | 0.11                                  | 0.10             | 県道288号線沿い                   |
| 935 | 鏡石町 | 中町(1)  | 37°                           | 14′ | 50.86″ | 140°                          | 20′ | 17.30″ | 4月24日 | 0.11                                  | 0.10             | 県道288号線沿い 中町太陽光モデル発電所<br>付近 |
| 936 | 鏡石町 | 笠石     | 37°                           | 14′ | 14.81″ | 140°                          | 20′ | 06.85″ | 4月24日 | 0.10                                  | 0.10             | 熊野神社出入口付近                   |
| 937 | 鏡石町 | 堂前     | 37°                           | 14′ | 25.39″ | 140°                          | 18′ | 55.07″ | 4月24日 | 0.14                                  | 0.14             | ふれあいの森公園付近                  |
| 938 | 鏡石町 | 成田(2)  | 37°                           | 13′ | 56.31″ | 140°                          | 23′ | 01.53″ | 4月24日 | 0.11                                  | 0.10             | 県道283号線沿い                   |
| 939 | 鏡石町 | 諏訪町(1) | 37°                           | 13′ | 51.15″ | 140°                          | 22′ | 59.02″ | 4月24日 | 0.11                                  | 0.10             |                             |
| 940 | 鏡石町 | 諏訪町(2) | 37°                           | 13′ | 22.86″ | 140°                          | 23′ | 06.99″ | 4月24日 | 0.09                                  | 0.09             | 県道283号線沿い 矢吹町との境界付近         |

※「第10回調査結果」とは、平成29年4月20日から7月5日に実施した福島県環境放射線モニタリング調査(メッシュ調査第10回)結果における測定値。