

福島県環境放射線モニタリング・メッシュ調査(第8回)結果
(平成27年5月13日～6月10日調査分)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	調査地点	(参考) 世界測地系(60進法) 緯度(北緯)			(参考) 世界測地系(60進法) 経度(東経)			調査月日	測定値 (単位: μ Sv/h) (測定高さ: 1m)		備 考
										今回	前回	
1885	会津坂下町	長井横岩	37°	37′	54.13″	139°	47′	59.66″	5月20日	0.07	0.09	袋原多目的集会所付近
1886	会津坂下町	長井館ノ越	37°	37′	25.27″	139°	47′	30.41″	5月20日	0.09	0.07	安部仲磨神社出入口付近
1887	会津坂下町	立川中立川	37°	35′	03.28″	139°	51′	14.80″	5月20日	0.09	0.09	巖嶋神社付近
1888	会津坂下町	青木幕ノ内	37°	35′	14.88″	139°	50′	07.30″	5月20日	0.09	0.09	県道21号線沿い 青木郵便局付近
1889	会津坂下町	大上森北	37°	35′	40.98″	139°	48′	29.91″	5月20日	0.08	0.10	
1890	会津坂下町	高寺小苗代	37°	35′	28.51″	139°	46′	24.81″	5月20日	0.11	0.10	県道43号線沿い 喜多方市との境界付近
1891	会津坂下町	束松槻木前	37°	35′	20.41″	139°	44′	54.72″	5月20日	0.08	0.08	県道151号線沿い 農地開発事業竣工之碑付近
1892	会津坂下町	中泉毘沙田	37°	34′	09.85″	139°	49′	38.67″	5月20日	0.10	0.08	県道21号線沿い 政所バス停付近
1893	会津坂下町	稲荷塚	37°	34′	06.16″	139°	48′	36.50″	5月20日	0.09	0.09	川西街道入口交差点付近
1894	会津坂下町	気多宮若林	37°	34′	16.11″	139°	47′	11.85″	5月20日	0.10	0.11	塔寺駅入口交差点付近
1895	会津坂下町	束松町屋敷	37°	34′	25.04″	139°	45′	04.82″	5月20日	0.08	0.08	県道151号線・県道341号線交差点付近
1896	会津坂下町	束松東天屋	37°	34′	29.54″	139°	44′	58.56″	5月20日	0.07	0.07	県道151号線沿い
1897	会津坂下町	宮古東村	37°	33′	22.38″	139°	51′	28.13″	5月20日	0.07	0.08	
1898	会津坂下町	金上畑添	37°	33′	35.47″	139°	50′	50.52″	5月20日	0.11	0.09	太田谷地農村公園付近
1899	会津坂下町	羽林柳ノ内	37°	33′	03.30″	139°	49′	49.61″	5月20日	0.10	0.09	県道22号線沿い 坂下変電所付近
1900	会津坂下町	牛川砂田	37°	33′	13.69″	139°	48′	31.91″	5月20日	0.09	0.09	
1901	会津坂下町	坂本窪甲	37°	33′	26.79″	139°	45′	50.83″	5月20日	0.09	0.08	国道49号線沿い
1902	会津坂下町	坂本伊勢ノ木丁	37°	33′	14.09″	139°	45′	28.83″	5月20日	0.09	0.09	国道252号線沿い
1903	会津坂下町	開津館中	37°	32′	11.08″	139°	51′	30.79″	5月21日	0.09	0.09	
1904	会津坂下町	五ノ併鑑田丙	37°	32′	04.10″	139°	50′	02.51″	5月21日	0.11	0.10	県道22号線沿い
1905	会津坂下町	勝大沢口	37°	32′	04.20″	139°	47′	35.13″	5月21日	0.09	0.09	県道365号線沿い 多賀神社付近
1906	会津坂下町	牛川前林	37°	32′	54.99″	139°	47′	00.63″	5月21日	0.13	0.12	
1907	会津坂下町	樋島久保西	37°	31′	54.20″	139°	48′	32.82″	5月21日	0.08	0.09	