

福島県環境放射線モニタリング調査（集会所第13回）結果
（令和4年5月18日～6月9日調査）

原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

No.	市町村	集会所等名称	所在地	調査月日	測定高さ	空間線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)		備考
						今回 調査 結果	第12回 調査 結果	
1757	北塩原村	桧原集会所	桧原字道前原	5月25日	50cm	0.07	0.07	
					1m	0.07	0.07	
1758	北塩原村	生きがい学習施設	桧原字無縁原	5月25日	50cm	0.06	0.07	
					1m	0.06	0.05	
1759	北塩原村	早稲沢消防屯所	桧原字早稲沢	5月25日	50cm	0.08	0.07	
					1m	0.06	0.07	
1760	北塩原村	剣ヶ峯集会所	桧原字剣ヶ峯	5月25日	50cm	0.08	0.06	
					1m	0.06	0.07	

※「第12回調査結果」とは、令和3年5月17日から6月3日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査（集会所第12回）」における調査結果。