

## 公共用水域等の環境放射線モニタリング調査結果（速報）について

平成24年7月5日

原子力災害現地対策本部（放射線班）

福島県災害対策本部（原子力班）

- 1 調査期日 平成24年5月7日（月）～15日（火）
- 2 調査地点数 地下水10地点（水質）
- 3 調査結果

放射性ヨウ素	I-131	全ての地点で不検出
放射性セシウム	Cs-134	全ての地点で不検出
	Cs-137	全ての地点で不検出

（問い合わせ先 原子力班モニタリングチーム 電話024-521-1917）

## 地下水の環境放射線モニタリング調査結果（速報）

平成24年7月5日  
 原子力災害現地対策本部（放射線班）  
 福島県災害対策本部（原子力班）  
 福島県生活環境部水・大気環境課

○平成24年5月7日～5月15日採水分


No.	方部	市町村名	地点(地区)名	採水日	測定結果 (Bq/L)		
					放射性ヨウ素	放射性セシウム	
					I-131	Cs-134	Cs-137
1	県北	福島市	立子山	5/15	不検出	不検出	不検出
2	県中	浅川町	浅川	5/7	不検出	不検出	不検出
3	会津	西会津町	新郷	5/7	不検出	不検出	不検出
4		会津坂下町	金上	5/7	不検出	不検出	不検出
5		昭和村	下中津川	5/7	不検出	不検出	不検出
6	相双	相馬市	中村	5/7	不検出	不検出	不検出
7		南相馬市	原町区石上	5/7	不検出	不検出	不検出
8			鹿島区上栢窪	5/7	不検出	不検出	不検出
9		広野町	大字折木	5/14	不検出	不検出	不検出
10		川内村	下川内	5/14	不検出	不検出	不検出

※ 本分析における放射性物質濃度の検出限界値（約1Bq/L）を下回る場合は、不検出と記載。

※   今回発表分

# 地下水調査地点図

No.	地区名
1	福島市立子山
2	浅川町浅川
3	西会津町新郷
4	会津坂下町金上
5	昭和村下中津川
6	相馬市中村
7	南相馬市原町区石上
8	南相馬市鹿島区上栞窪
9	広野町大字折木
10	川内村下川内



H23.6.29 現在

- 警戒区域
- 計画的避難区域
- 避難指示解除準備区域
- 居住制限区域
- 帰還困難区域

0 5 25km