

平成29年9月1日



上流側埋立地の埋立直しの状況の確認



場内で使用するセメント混合土の確認



タイヤ洗浄機の設置状況の確認



搬入道路施工状況の確認