

福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日
平成30年10月16日（火）
- 2 確認箇所
H1東タンクエリア近傍
- 3 確認項目
H1東タンクエリア近傍の処理水タンクの設置状況

4 確認結果の概要

H1東タンクエリアの近傍における処理水タンクの設置状況について確認した。（前回確認；平成30年7月12日）

東京電力の資料によると当該タンクは、当該タンクから東側に設置されているモバイルRO膜装置で処理した堰内雨水を受け入れるための処理水タンクであり、前回確認時から次のとおり進捗が見られた。

- ・処理水を受け入れるための配管が新たに敷設されており（写真1）、各タンクに接続されていた（写真2）。



（写真1-1）平成30年7月12日

（写真1-2）平成30年10月17日



（写真2）

- 5 プラント関連パラメータ確認
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。