

# 台風19号により被災した箇所の復旧状況 (夏井川 中島町)

令和2年6月30日作成  
いわき建設事務所




被災状況

(令和元年10月13日撮影)



川表側 護岸工完了

(令和2年6月29日撮影)



川裏側 矢板打設状況

(令和2年6月4日撮影)



5月末に川表側の護岸が完成し、6月末に川裏側の護岸が完成しました。引き続き、早期の完成を目指し、天端舗装工について整備していきます。



川裏側 護岸施工状況

(令和2年6月29日撮影)