

# 台風19号により被災した箇所の復旧状況 (夏井川 川原)

令和2年6月30日 作成  
いわき建設事務所



川表側 コンクリート張ブロック完了

(令和2年5月31日撮影)



被災状況

(令和元年10月13日撮影)



川表側破堤部の護岸が、5月末に完了しました。  
引き続き、早期の完成を目指し、川裏側の護岸  
と天端舗装工について整備していきます。

川表側 コンクリート張ブロック完了

(令和2年6月29日撮影)