

台風19号により被災した箇所の復旧状況 (夏井川 中島町)

令和2年10月30日作成
いわき建設事務所




被災状況

(令和元年10月13日撮影)



天端舗装完了 (8月末)

(令和2年10月29日撮影)



川表側 コンクリート張ブロック完了 (5月末)

(令和2年10月29日撮影)

令和元年東日本台風により破堤した堤防について川表側護岸、川裏側護岸、天端舗装が全て完了しました。引き続き河道内の立木伐採、河道掘削を実施します。



川裏側 コンクリート張ブロック完了 (6月末)

(令和2年10月29日撮影)