

安全確認の実施結果について

1 概要

実施日時	令和3年5月10日（月）	実施場所	葛尾村①
------	--------------	------	------

2 確認結果

確認項目	適	不適	特記事項
① 除去土壌等の保管状況	■	□	
② 輸送車両の状況 (積込作業、飛散・流出防止対策、 車両携行品など)	■	□	
③ 飛散・流出防止対策	■	□	
④ 輸送携行物の確認	■	□	

3 作業の様子

	
除去土壌等保管状況	除去土壌等の積込作業
	
シートによる飛散・流出防止対策	携行物の確認