

【相馬第二地区(右岸幹線用水路)】(相馬市)



【被災状況 崩落した土砂により用水路が埋没】



【復旧状況 崩落した土砂を撤去】



【復旧状況 仮設水路設置】  
(コルゲートフリューム)



【復旧状況 応急工事完了 R2.4】  
(通水開始)



【復旧状況 本復旧工事開始 R3.1~】  
(無人掘削機による急斜面の追加掘削)



【復旧状況 R3.5.7】  
(コンクリート水路の本復旧に向け  
法面保護工を実施中)