

安全確認の実施結果について

1 概要

実施日時	令和3年6月29日（火）	実施場所	二本松市
------	--------------	------	------

2 確認結果

確認項目	適	不適	特記事項
① 除去土壌等の封入状況	■	□	
② 輸送車両の状況 (積込作業、飛散・流出防止対策など)	■	□	
③ 飛散・流出防止対策	■	□	
④ 輸送車両走行状況	■	□	

3 作業の様子

	
除去土壌等の封入状況	除去土壌等の積込作業
	
フレコン結束状況	車両の荷姿