

安全確認の実施結果について

1 概要

実施日時	令和3年9月28日（火）	実施場所	西郷村
------	--------------	------	-----

2 確認結果

確認項目	適	不適	特記事項
① 除去土壌等の保管状況	■	□	
② 輸送車両の状況 (積込作業、飛散・流出防止対策など)	■	□	
③ 飛防止対策	■	□	
④ 携行品の確認	■	□	

3 作業の様子



除去土壌等の保管状況



除去土壌等の積込作業



飛散防止対策



携行品の確認