

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和5年1月24日（火）

2 確認箇所

- ・増設・高性能ALPSサンプルタンク北側周辺
- ・フランジタンク解体部材一時保管施設②周辺

3 確認項目

労働安全の確保状況

4 確認結果の概要

県は福島第一原子力発電所内において、適切に労働安全が確保されているか、労働環境の改善や労働災害防止対策が確実に実施されているか等を確認するため、定期的に富岡労働基準監督署の臨検監督に同行している。（前回確認：[令和4年9月27日](#)）

今回は構内の作業現場において、作業体制や作業員の装備、安全確保対策等に関して、現場状況の確認及び作業員への聴き取り調査を実施した。（写真1）



(写真1-1)

安全掲示板で作業の安全確保対策等を確認



(写真1-2)

聴き取り調査の様子

5 プラント関連パラメータ等の確認

各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。