

不適合工事一覧表(令和5年度)

工事名	検査月日 再検査月日	不 適 合 の 内 容
A工事	R5.9.6 R5.9.29	平張りブロック工の間詰めコンクリートにおいて、支保として利用した木材等を撤去せずにコンクリートが打設されており、適切な施工がなされなかった。
B工事	R5.11.17 R6.1.18	山腹工の法切工において、縦断の高さ、斜長及び角度が、それぞれの規格値±3%、±4.5%及び±60分を満足していなかった。
計	2件	