

平成25年度第2回 福島県原子力発電所の廃炉に関する安全監視協議会
現地調査実施要領

平成25年 4月24日
福島県原子力発電所の廃炉
に関する安全監視協議会

1 目的

福島第一原子力発電所における、地下貯水槽からの汚染水漏洩など4月3日（前回現地調査日）以降に発生したトラブルへの対応状況や県の申し入れ事項への対応状況について、東京電力に説明を求めるとともに、現場状況の確認を行う。

開催に当たっては、本協議会の活動について県民に広く周知するため、県政記者クラブ加盟各社の取材を可能とする。

2 日時

平成25年4月24日（水）10時30分～14時35分

3 場所

福島第一原子力発電所（双葉郡大熊町・双葉町）

4 出席者

- (1) 廃炉安全監視協議会構成員（専門委員、県、関係市町村）
- (2) 説明者 東京電力㈱

5 調査内容

(1) 現場確認

【主な確認箇所】

① 地下貯水槽からの漏洩トラブル関係

- ・ 地下貯水槽No. 3、No. 2、No. 1廻り ←汚染水漏洩箇所
- ・ H2タンク、ろ過水タンク、移送ライン←汚染水の移送先と配管
- ・ 新設観測孔等 ←周辺環境への影響評価

② ①以外のトラブル関係

- ・ 3号機使用済燃料プール循環冷却設備制御盤（動力盤）等

(2) 会議

【主な確認事項】

- ① 地下貯水槽からの汚染水漏洩トラブルへの対応状況について
- ② 3号機使用済燃料プール冷却停止トラブルへの対応状況について
- ③ 2号機使用済燃料プール冷却系一時停止への対応状況について
- ③ ①～③以外のトラブルへの対応状況について

以上