

# 震災で被災した野積場の一部が復旧しました

1月に着工した、相馬港2号ふ頭野積場の復旧工事が、10月12日に完成しました。野積場の他、相馬港では震災により被災した各施設の復旧工事を進めています。

## 1 復旧箇所



## 2 復旧前後の状況

被災後



復旧後



コンクリート舗装の沈下による水たまり

※野積場 船に積み卸しする貨物を、一時的に保管するための場所で、港湾には必要不可欠な施設です。