

檜葉町駐在現地確認概要(平成28年9月20日～9月23日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
9月20日	4m盤地下水くみ上げ作業の確認	1～4号機護岸	<u>○台風に伴う降雨により4m盤地下水位が上昇し、バキューム車による汲み上げが行われたことから、地下水汲み上げ作業を確認した。バキューム車4台により汲み上げが行われていた。その後、免震棟にて水位が低下傾向にあることを確認した。</u>	13時05分現在
9月21日	4m盤地下水くみ上げ作業の状況確認	1～4号機護岸	<u>○台風に伴う降雨により4m盤地下水位が上昇し、バキューム車による汲み上げが行われたことから、地下水汲み上げ作業を確認した。</u>	13時15分現在
	海水サンプリング状況の確認	南放水口付近(地点T-2) 5・6号機放水口北側	<u>○台風に伴う降雨により4m盤地下水位が上昇し地表面に相当する水位を超過したことから、福島県が分析する海水のサンプリングを東京電力に依頼した。</u>	
9月23日	雨水移送配管PE管化の進捗確認	淡水化RO装置(G6エリア周辺)	<u>○タンクエリア堰内に溜まった雨水を処理する設備の配管をPE管に取り替える工事について、3割ほど完了したとの説明を受けた。また、処理設備も2台増設するとの説明を受けた。現場では、集合ヘッダーやポンプ等の設備が屋根のかかった小屋に設置され、漏えい拡大防止策として堰が設けられていることを確認した。</u>	13時18分現在

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。