

檜葉駐在現地確認概要(平成26年6月16日～6月20日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認結果	プラント関連 パラメータ
6月16日	4,000トンノッチタンク群からの水漏れに係る汚染土壌回収後の埋め戻し状況の確認	4,000トンノッチタンク群	○汚染土壌が回収され、埋め戻し及び転圧されていることを確認。	13時35分現在
	凍土遮水壁工事状況の確認	4号機原子炉建屋南側	○凍土遮水壁工事現場状況を確認。 ○ボーリング作業が開始されていることを確認。	
	タンクエリア堰内雨水状況の確認	H1東、H2、H3、J1東、J1中タンクエリア	○タンクエリア堰内水状況を確認。 ○堰高さに対して水位が低いことを確認。	
	雨水処理設備処理水散水地点状況の確認	G4南タンク郡西側コンテナ集積エリア	○散水地点状況を確認。	
6月17日	タンクエリア堰内雨水状況の確認	H4東、H4北、G5、J1東、J1中、J1西、J5タンクエリア	○タンクエリア堰内水状況を確認。 ○堰高さに対して水位が低いことを確認。	13時20分現在
	雨水処理設備処理水散水地点状況の確認	G4南タンク郡西側コンテナ集積エリア	○散水地点状況を確認。	
	完成型溶接タンク陸揚げ状況の確認	専用港物揚場	○陸揚げされた完成型溶接タンクの状況を確認。	
6月18日	B・C排水路付け替え工事状況の確認	B・C排水路付け替え工事現場	○B・C排水路付け替え工事状況を確認。	14時55分現在
	雨水処理設備処理水散水地点状況の確認	G4南タンク郡西側コンテナ集積エリア	○散水地点状況を確認。 ○土堰堤から溢水していないことを確認。	
	高温焼却炉建屋連絡トレンチ水位上昇に係る対策工事状況の確認	高温焼却炉建屋連絡トレンチ閉塞工事現場	○高温焼却炉建屋連絡トレンチ閉塞工事状況を確認。	
6月19日	雨水処理設備タイライン設置状況の確認	雨水処理設備(モバイルRO装置、淡水化处理RO装置)	○雨水処理設備タイライン設置状況を確認。	11時50分現在
	雨水処理設備処理水散水地点状況の確認	G4南タンク郡西側コンテナ集積エリア	○散水地点状況を確認。	
6月20日	地下水バイパス排水状況の確認	免震重要等集中監視室、一時貯留タンク、排水口	○集中監視室における排水操作状況(グループ2)を確認。 ○一時貯留タンク移送ライン弁操作状況を確認。 ○排水口からの排水状況を確認。	13時35分現在
	地下水バイパス排水に伴う海水モニタリング試料採取状況の確認	南放水口付近	○海水試料採取状況を確認。	
	雨水処理設備処理水散水地点状況の確認	G4南タンク郡西側コンテナ集積エリア	○散水地点状況を確認。	
	タンクエリア堰内雨水状況の確認	J1中、J1西タンクエリア	○タンクエリア堰内水状況を確認。 ○堰高さに対して水位が低いことを確認。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。