

檜葉駐在現地確認概要(平成26年6月23日～6月27日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認結果	プラント関連 パラメータ
6月23日	多核種除去装置C系稼働状況の確認	多核種除去装置(ALPS)	○ブースターポンプ出口からのサンプリング状況を確認。	13時45分現在
	雨水処理設備処理水散水地点状況の確認	G4南タンク郡西側コンテナ集積エリア	○散水地点状況を確認。 ○モバイルRO処理装置処理水の散水状況を確認。	
	B・C排水路付け替え工事現場状況の確認	B・C排水路付け替え工事現場	○専用港湾内への仮設排水路設置状況を確認。	
6月24日	ろ過水タンクNo.1堰内雨水状況の確認	ろ過水タンクNo.1	○堰内雨水状況を確認。	11時10分現在
	雨水処理設備処理水散水地点状況の確認	G4南タンク郡西側コンテナ集積エリア	○散水地点状況を確認。 ○土堰堤から溢水していないことを確認。	
6月25日	雨水処理設備処理水散水地点状況の確認	5・6号機北側	○新たに設置した散水地点の状況を確認。	10時50分現在
6月26日	地下水バイパス排水状況の確認	免震重要棟集中監視室、一時貯留タンク、排水口	○集中監視室における排水操作状況(グループ1)を確認。 ○一時貯留タンク移送ライン弁操作状況を確認。 ○排水口からの排水状況を確認。	13時05分現在
	地下水バイパス排水に伴う海水モニタリング試料採取状況の確認	南放水口付近	○海水試料採取状況を確認。	
6月27日	5・6号機RO処理装置分解点検状況の確認	5・6号機RO処理装置	○6月23日運転再開後最初の分解点検状況を確認。	11時45分現在
	雨水処理設備処理水散水地点状況の確認	5・6号機北側	○散水地点状況を確認。 ○モバイルRO処理装置処理水の散水状況を確認。	
	雨水処理設備処理水散水地点状況の確認	旧展望台西側(MP-8付近)	○散水地点状況を確認。 ○モバイルRO処理装置処理水の散水状況を確認。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。