

櫛葉駐在現地確認概要(平成26年7月14日～7月19日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認結果	プラント関連 パラメータ
7月14日	地下水バイパス排水状況の確認	免震重要棟集中監視室、一時貯留タンク、排水口	○集中監視室における排水操作(グループ1)を確認。 ○一時貯留タンク移送ライン弁操作状況を確認。 ○排水口からの排水状況を確認。	16時00分現在
	地下水バイパス排水に伴う海水モニタリング試料採取状況の確認	南放水口付近	○海水試料採取状況を確認。	
	B・C排水路付替え排水路通水試験状況の確認	B・C排水路付替え排水路	○付替え排水路1条目の通水試験状況を確認。	
	予備変メタクラ電源設備地絡警報発生状況の確認	サブドレン他水処理施設工事現場北側	○埋設電源ケーブルを誤って切断したことから、現場状況を確認。	
7月15日	火災発生現場状況の確認	海側遮水壁工事現場	○7時18分頃、海側遮水壁工事のための休憩所クーラー用発電機から発火したことから、現場状況を確認。	13時30分現在
	H4タンクエリア漏えい拡大防止対策状況の確認	H4タンクエリア	○内堰の嵩上げが完了していることを確認。	
	雨水受入タンク整備状況の確認	D、G3、G6タンクエリア	○雨水受入タンクの整備状況を確認。	
	雨水処理設備処理水散水地点状況の確認	旧展望台西側(MP-8付近)	○散水地点状況を確認。	
7月16日	H5、H6タンクエリア外周堰被覆工事状況の確認	H5、H6タンクエリア	○外周堰及び被覆が完了していることを確認。	13時40分現在
	海側遮水壁工事状況の確認	海側遮水壁工事現場	○海側遮水壁工事状況(1・2号側)を確認。	
7月17日	5号機補機冷却海水系漏えい箇所状況の確認	5号機補機冷却海水系漏えい箇所	○5号機補機冷却海水系漏えい箇所状況を確認。	-
	B・C排水路付替え排水路状況の確認	B・C排水路付替え排水路	○側溝モニタ、ゲート、排水口の状況を確認。	
	凍土遮水壁工事現場状況の確認	凍土遮水壁第8ブロック工事現場	○凍土遮水壁第8ブロック工事現場状況を確認。	
7月18日	6号機オペレーティングフロア状況及び燃料プール冷却浄化系弁監視状況の確認	6号機オペレーティングフロア	○6号機オペレーティングフロア状況及び燃料プール冷却浄化系弁監視状況を確認。	14時40分現在
	5・6号機使用済燃料プール冷却状況の確認	5・6号機中央操作室	○5・6号機使用済燃料プール冷却状況を確認。	
	H6タンクエリア汚染土撤去状況の確認	H6タンクエリア	○H6タンクエリア汚染土撤去状況を確認。	
	タンクエリア堰内水状況の確認	H4北、H4東、B北、H6、J1東、J1中タンクエリア	○タンクエリア堰内水状況を確認。	
7月19日	5号機使用済燃料プール冷却浄化系弁付近水たまり現場状況の確認	5号機原子炉建屋5階オペレーティングフロア	○非常時熱負荷運転(使用済燃料プール冷却)切替えに立会い、当該弁2カ所の冷却水通水状況を確認。(当該弁からの漏えいは確認されなかった。)	-

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。