

檜葉駐在現地確認概要(平成26年8月4日～8月8日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認結果	プラント関連 パラメータ
8月4日	1号機原子炉建屋カバー解体工事に伴うダストモニタ設置状況の確認	1・2号機開閉所前、5・6号機サービス建屋前、厚生棟休憩所前、正面警備所前、シールド中央制御室前	○ダストモニタ設置状況を確認。	13時40分現在
	5号機補機冷却海水系復旧状況の確認	5・6号機中央操作室	○5号機使用済燃料プール水温度を確認。	
8月5日	地下水バイパス排水状況の確認	免震重要棟集中監視室	○集中監視室における排水操作(グループ3)を確認。	11時25分現在
8月6日	2号機海水配管トレンチ建屋接続部止水工事凍結追加対策実施状況の確認	2号機海水配管トレンチ立坑A	○2号機海水配管トレンチ立坑Aへの氷投入状況を確認。	11時35分現在
8月7日	可搬型モニタリングポスト及び移動測定車測定状況の確認	事務本館南側、西門、正門付近	○可搬型モニタリングポスト及び移動測定車測定状況を確認。	10時56分現在
8月8日	タンクエリア汚染水漏えい防止対策及び雨水対策実施状況の確認	H1、H2北、H2南、H9西タンクエリア	○タンクエリア汚染水漏えい防止対策及び雨水対策実施状況を確認	13時05分現在

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。