

檜葉駐在現地確認概要(平成26年8月11日～8月15日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認結果	プラント関連 パラメータ
8月11日	タンクエリア汚染水漏えい防止対策及び雨水対策実施状況の確認	C東、C西、F1タンクエリア	<a href="#">○タンクエリア汚染水漏えい防止対策及び雨水対策実施状況を確認。</a>	13時10分現在
	B・C付替排水路(2条目)設置状況の確認	B・C付替排水路	<a href="#">○B・C付替排水路(2条目)設置状況を確認。</a>	
8月12日	地下水バイパス排水状況の確認	免震重要棟集中監視室、一時貯留タンク、排水口	<a href="#">○集中監視室における排水操作(グループ2)を確認。</a> <a href="#">○一時貯留タンク移送ライン弁操作状況を確認。</a> <a href="#">○排水口からの排水状況を確認。</a>	15時15分現在
	地下水バイパス排水に伴う海水モニタリング試料採取状況の確認	南放水口付近	<a href="#">○海水試料採取状況を確認。</a>	
	2号機海水配管トレンチ立坑Aドライアイス投入状況の確認	2号機海水配管トレンチ立坑A	<a href="#">○2号機海水配管トレンチ立坑Aドライアイス投入状況を確認。</a>	
	サブドレン他水処理設備設置状況の確認	サブドレン他水処理施設	<a href="#">○サブドレン他水処理設備設置状況を確認。</a>	
8月13日	がれき・伐採木保管場所管理状況の確認	がれき・伐採木保管場所(I、J、M、O、Uエリア)	<a href="#">○がれき・伐採木保管場所管理状況を確認。</a>	15時35分現在
	サブドレン他水処理施設設置状況の確認	サブドレン他水処理施設	<a href="#">○サブドレン他水処理施設設置状況を確認。</a>	
8月14日	土壌(陸土)試料採取地点状況の確認	グラウンド、野鳥の森、廃棄物処理場	<a href="#">○土壌(陸土)試料採取地点状況を確認。</a>	10時30分現在
	地下貯水槽観測孔現地状況の確認	地下貯水槽 i	<a href="#">○地下貯水槽観測孔現地状況を確認。</a>	
8月15日	タンクエリア汚染水漏えい防止対策及び雨水対策実施状況の確認	G1、G4タンクエリア	<a href="#">○タンクエリア汚染水漏えい防止対策及び雨水対策実施状況を確認。</a>	13時15分現在
	サブドレン集水設備設置状況の確認	サブドレン集水設備	<a href="#">○サブドレン集水設備状況を確認。</a>	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。