

檜葉駐在現地確認概要(平成26年8月18日～8月22日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認結果	プラント関連 パラメータ
8月18日	H1タンクエリアからEタンク エリアへの汚染水移送状況 の確認	H1、Eタンクエリア	○H1タンクエリアからEタンクエリアへの汚染水移送状況を確認。	14時10分現在
	H1タンク撤去後仮置場整備 状況の確認	H4タンクエリア北東、Gエ リア	○H1タンク撤去後仮置場整備状況を確認。	
	Dタンクエリア工事状況の確認	Dタンクエリア	○Dタンクエリア工事状況を確認。	
8月19日	地下水バイパス排水状況の 確認	免震重要棟集中監視室、一 時貯留タンク、排水口	○集中監視室における排水操作(グループ1)を確認。 ○一時貯留タンク移送ライン弁操作状況を確認。 ○排水口からの排水状況を確認。	13時40分現在
	地下水バイパス排水に伴う 海水モニタリング試料採取状 況の確認	南放水口付近	○海水試料採取状況を確認。	
	雨水処理水散水地点状況の 確認	G4南タンク群西側コンテナ 集積エリア、旧展望台西側 (MP-8付近)、5・6号機北側	○散水地点状況を確認。	
	H6タンクエリア汚染土壌回 収状況の確認	H6タンクエリア	○H6タンクエリア汚染土壌回収状況を確認。	
8月20日	サブドレン集水設備、サブド レン他水処理施設状況の確認	サブドレン集水設備、サブド レン他水処理施設	○サブドレン集水設備、サブドレン他水処理施設状況を確認。	14時20分現在
8月21日	高性能多核種除去設備工事 進捗状況の確認	高性能多核種除去設備	○高性能多核種除去設備工事進捗状況を確認。	13時10分現在
	増設多核種除去設備工事進 捗状況の確認	増設多核種除去設備	○増設多核種除去設備工事進捗状況を確認。	
	高性能多核種除去設備検証 試験装置稼働状況の確認	高性能多核種除去設備検証 試験装置	○高性能多核種除去設備検証試験装置稼働状況を確認。	
8月22日	2号機海水配管トレンチ止水 工事進捗状況の確認	2号機海水配管トレンチ	○2号機海水配管トレンチ止水工事進捗状況を確認。	13時10分現在
	サブドレン集水設備、地下水 ドレン配管敷設状況の確認	サブドレン集水設備	○サブドレン集水設備、地下水ドレン配管敷設状況を確認。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。